

## Переходник для наборов расходных деталей

Для семейств резаков Duramax® и Duramax Lock для систем Powermax®

Совместим с: Duramax  
Duramax Lock



Хотите повысить эффективность работы и качество резки? Переходите на принципиально новую технологию расходных деталей от Hypertherm с помощью переходника для резаков семейств Duramax и Duramax Lock для систем Powermax.

### Простота использования

- Новые неразъемно-комплектные наборы расходных деталей от Hypertherm кардинальным образом упрощают все, что связано с установкой и использованием расходных деталей для выполнения любых задач резки или строжки.
- Переходник позволяет быстро перейти к использованию неразъемно-комплектных наборов расходных деталей на резаках Duramax и Duramax Lock.
- Рабочие характеристики неразъемно-комплектных наборов расходных деталей оптимизированы: они имеют длительный срок службы и обеспечивают высокое качество резки; замена набора на новый выполняется быстро и просто.

### Экономичность

- Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей от Hypertherm позволяют избежать дорогостоящих ошибок вследствие использования неподходящих расходных деталей или несвоевременной замены тех или иных расходных деталей.
- Переходник рассчитан на многократное использование без необходимости модернизации резака.
- Управлять запасами расходных деталей теперь гораздо проще, поскольку покупать нужно меньше отдельных деталей.

## Совместимость

Переходник для резака позволяет перейти на новую технологию неразъемно-комплектных наборов расходных деталей для указанных ниже систем и типов резаков.

Система	Тип резака	Номер детали переходника
Powermax 45XP	Ручные, механизированные, роботизированные резаки Duramax Lock	428951
Powermax 65	Ручные, механизированные, роботизированные резаки Duramax	
Powermax 85		
Powermax 105		

- Не рекомендуется использовать на резаках Duramax усовершенствованной конструкции для систем Powermax 1000/1250/1650
- Несовместимы со стандартными или длинными резаками Duramax Hyamp™
- Новые системы Powermax SYNC™ 65/85/105 с резаками SmartSYNC™ по умолчанию подходят для работы с неразъемно-комплектными наборами расходных деталей (переходник не требуется).

Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей имеют простую цветовую маркировку по виду выполняемых работ, что позволяет легко их упорядочивать. Кроме того, на них нанесена информация о силе тока и номер детали. Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей изготовлены из нескольких перерабатываемых материалов.



Дизайн переходника поддерживает многократные смены наборов расходных деталей. Периодически осматривайте и снимайте переходник с резака, чтобы проверить его на предмет повреждений и износа резьбы и вовремя определить необходимость замены.



Переходник удлиняет рабочую часть резака на 17,5 мм.



При использовании неразъемно-комплектных наборов расходных деталей на резаках Duramax или Duramax Lock через переходник, данные об автоматической настройке процесса и использовании не передаются из набора расходных деталей в систему. Эта функция доступна для систем Powermax SYNC с резаками SmartSYNC\*.

\*Резаки SmartSYNC не совместимы с системами Powermax 45 XP/65/85/105

Для подробностей посетите [www.giperplasma.ru](http://www.giperplasma.ru)

Екатеринбург	Химки, МО	Красноярск
620138, ул. Чистопольская стр. 15/2	141401, Транспортный проезд владение 17, стр. 3	660061, ул. Калинина д. 92Г
8 (343) 304-6410	8 (499) 213-2000	8 (391) 291-1018
ekb@centresm.ru	msk@centresm.ru	svarka@centresm.ru
Бесплатный звонок по России 8-800-7750-850		www.giperplasma.ru